


NDT Contractor:		شرکت فنی و مهندسی جوش آزماي جی						Sub Contractor:					
		فرم درخواست و گزارش کاربرد رادیوگرافی						SIRJAN STEEL PROJECT					
		SIRJAN STEEL PROJECT											
		N.D.T Request											
Contractor:	Joosh Azmaye Jey	1720	ردیف پیمان:	Project NO:	SIRJAN STEEL PROJECT			Page: 1/2					
Sub Contractor:	فکور صنعت قرارداد 362s 4050223/1	Request NO:	Daily NO:	PNPS-47-1	Date :	19/03/1405		2026-06-09					
ROW	RT NO.	LINE NO.	JOINT NO:	SIZE:	THK. (mm)	MAT:	WELDER NO.		Location	Segment	Film Size	Film Qty	Film Type
							W1	W2					
1	75749	HH-2.VB2.1-A-38*6-ROVW-R2	1	1.5	6		003				14	3	MX125NIF7CM
2	75737	HH-2.VS2.3-A1-30*5-ROVW-R2	1	1.25	5		003				14	3	MX125NIF7CM
3	75745	HH-2.VS2.4-A1-32-ROVW-R2	1	1.25	5		006				14	3	MX125NIF7CM
4	75753	HH-2.VS2.4-A1-32-ROVW-R2	2	1.25	5		006				14	3	MX125NIF7CM
5	75778	HHP-2212-65-ROVW-R2	7	1.25	5		006				14	3	MX125NIF7CM
6	75779	HHP-2212-65-ROVW-R2	8	1.25	5		006				14	3	MX125NIF7CM
7	75780	HHP-2212-65-ROVW-R2	9	1.25	5		006				14	3	MX125NIF7CM
8	75884	HHP-2212-65-ROVW-R2	9-1	1.25	5		006				14	3	MX125NIF7CM
9	75629	HHP-2212-65-ROVW-R2	10	1.25	5		006				14	3	MX125NIF7CM
10	75789	HHP-2212-65-ROVW-R2	14	1.25	5		006				14	3	MX125NIF7CM
11	75791	HHP-2212-65-ROVW-R2	15	1.25	5		006				14	3	MX125NIF7CM
12	75792	HHP-2212-65-ROVW-R2	16	1.25	5		006				14	3	MX125NIF7CM
13	75796	HHP-2212-65-ROVW-R2	18	1.25	5		006				14	3	MX125NIF7CM
14	75798	HHP-2212-65-ROVW-R2	19	1.25	5		006				14	3	MX125NIF7CM
15	75799	HHP-2212-65-ROVW-R2	20	1.25	5		006				14	3	MX125NIF7CM
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
Total				19			630CM		جمع فیلم مصرفی:		45	630	
		تعداد سر جوش لوکیشن شده:		22	مقدار کل درخواست (به اینج قطر/برگ فیلم):		28	جمع فیلم خراب شده:					
		تعداد سر جوش رادیوگرافی شده:		15	مقدار کل رادیوگرافی شده (به اینج قطر/برگ فیلم):		19	مقدار اینج قطر ریشوت شده:					
		آیا درخواست صفر شده است:		خیر	آیا مینیمم شارژ تعلق میگیرد:		خیر	جمع تعداد برگ فیلم:		45			
کد پرسنلی:		نام و نام خانوادگی پرتوکار:		دزیمتر:	گلیگر:		میزان نر دریافتی (µsv)	رادیومتر		کد پرسنلی:	نام سرپرست:	کد خودرو:	
			1127	0	526	30µsv	2015	مهدی احمدی	1126	70 دقیقه	شماره خودرو:	97ص553-67	
			1208	0	525	40µsv	1794	ایمان نظرپور	22:00	شماره دوربین	24ci		
									5:00	قدرت چشمه (Ci)			
											توضیحات (علت کم کاری یا توقف کار)		
NDT Contractor			Contractor										
Name:		Name:		Name:		Name:		Name:		Name:			
Date:		Date:		Date:		Date:		Date:		Date:			
Sign:		Sign:		Sign:		Sign:		Sign:		Sign:			

