


| ROW | RT NO. | LINE NO. | JOINT NO: | SIZE: | THK. (mm) | MAT: | WELDER NO. | | Location | Segment | Film Size | Film Qty | Film Type |
|-----|--------|---------------------|-----------|-------|-----------|------|------------|----|----------|---------|-----------|----------|-------------|
| | | | | | | | W1 | W2 | | | | | |
| 1 | 33619 | GL-2131-3/4-W6000HV | 1-2 | 0.75 | 2.87 | | 13 | | | | 14 | 3 | MX125NIF7CM |
| 2 | 33620 | GL-2132-3/4-W6000HV | 16-1 | 0.75 | 2.87 | | 13 | | | | 14 | 3 | MX125NIF7CM |
| 3 | 33621 | GL-2132-3/4-W6000HV | 16-2 | 0.75 | 2.87 | | 13 | | | | 14 | 3 | MX125NIF7CM |
| 4 | 33622 | GL-2133-3/4-W6000HV | 1-1 | 0.75 | 2.87 | | 13 | | | | 14 | 3 | MX125NIF7CM |
| 5 | 33625 | GL-2134-3/4-W6000HV | 1-2 | 0.75 | 2.87 | | 13 | | | | 14 | 3 | MX125NIF7CM |
| 6 | 33626 | GL-2141-3/4-W6000HV | 1 | 0.75 | 2.87 | | 13 | | | | 14 | 3 | MX125NIF7CM |
| 7 | 33627 | GL-2142-3/4-W6000HV | 16-1 | 0.75 | 2.87 | | 13 | | | | 14 | 3 | MX125NIF7CM |
| 8 | 33628 | GL-2143-3/4-W6000HV | 1-1 | 0.75 | 2.87 | | 13 | | | | 14 | 3 | MX125NIF7CM |
| 9 | 33629 | GL-2144-3/4-W6000HV | 16-1 | 0.75 | 2.87 | | 13 | | | | 14 | 3 | MX125NIF7CM |
| 10 | 33632 | GL-2161-3/4-W6000HV | 1 | 0.75 | 2.87 | | 13 | | | | 14 | 3 | MX125NIF7CM |
| 11 | 33634 | GL-2162-3/4-W6000HV | 27 | 0.75 | 2.87 | | 13 | | | | 14 | 3 | MX125NIF7CM |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|--|------|--|--|--|--|--------------|-----------------|--|----|-----|
| Total | | | 8.25 | | | | | 462CM | جمع فیلم مصرفی: | | 33 | 462 |
|--------------|--|--|------|--|--|--|--|--------------|-----------------|--|----|-----|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------------------------|---------|---|------------------------|--------------------|------------|-----------------------------|-----------|--|------------|---------------------------|--------------|--------------------------|---------------------|------------------------------|---------------|---------------------|-----------------------|------|----------------|------|
| | تعداد سرجوش لوکیشن شده: | 11 | مقدار کل درخواست (به اینج قطر/برگ فیلم): | 9 | جمع فیلم خراب شده: | 33 | تعداد سرجوش رادیوگرافی شده: | 11 | مقدار کل رادیوگرافی شده (به اینج قطر/برگ فیلم): | 8.25 | مقدار اینج قطر ریشوت شده: | 33 | آیا درخواست صفر شده است: | بله | آیا مینیمم شارژ تعلق میگیرد: | خیر | جمع تعداد برگ فیلم: | | | | |
| کد پرسنلی: | نام و نام خانوادگی پرتوکار: | دزمیتر: | گلیگر: | میزان نر دریافتی (µsv) | رادیومتر | کد پرسنلی: | نام سرپرست: | کد خودرو: | 2015 | مهدي احمدی | 1126 | شماره خودرو: | 97ص553-67 | زمان شوت پرتونگاری: | 33دقیقه | شماره دوربین: | 1794 | زمان پایان پرتونگاری: | 5:00 | قدرت چشمه (Ci) | 23ci |

توضیحات
(علت کم کاری یا توقف کار)

| | | | |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|
| NDT Contractor | Contractor | |  |
| Name: Date: Sign: | Name: Date: Sign: | Name: Date: Sign: | Name: Date: Sign: |