

ROW	RT NO.	LINE NO.	JOINT NO:	SIZE:	THK. (mm)	MAT:	WELDER NO.		Location	Segment	Film Size	Film Qty	Film Type
							W1	W2					
1	65347CO	HP-6110-3-W6000HV	82CO	2	8.74		15				14	1	FUJ50NIF10CM
2	10964RP3CO	HHT-5220-8-W150HV	349CO	8	3.76		15				29	3	FUJ50NIF10CM
3	65340CO	HP-5110-4-W6000HV	54CO	2	8.74		15				14	1	FUJ50NIF10CM
4	65343CO	HP-5110-4-W6000HV	78CO	2	8.74		15				14	1	FUJ50NIF10CM
5	65344CO	HP-5110-4-W6000HV	82CO	2	8.74		15				14	1	FUJ50NIF10CM
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

Total			16		143CM	جمع فیلم مصرفی:	7	143
--------------	--	--	----	--	--------------	-----------------	---	-----

	تعداد سرجوش لوکیشن شده:	5	مقدار کل درخواست (به اینج قطر/برگ فیلم):	16	جمع فیلم خراب شده:	16	مقدار کل رادیوگرافی شده (به اینج قطر/برگ فیلم):	7	جمع تعداد برگ فیلم:	خیر	آیا مینیمم شارژ تعلق میگیرد:	پله	تعداد سرجوش رادیوگرافی شده:
کد پرسنلی:	نام و نام خانوادگی پرتوکار:	دزیمتر:	گلیگر:	میزان نر دریافتی (µsv)	رادیومتر	کد پرسنلی:	نام سرپرست:	کد خودرو:	کد پرسنلی:	تعداد درخواست صفر شده است:	آیا مینیمم شارژ تعلق میگیرد:	پله	تعداد سرجوش رادیوگرافی شده:
1164	حمید رضا لطفی	0	1206	10µsv	2015	1126	مهدی احمدی	2015	1164	5	خیر	7	
1105	امید برآهونی	0	525	13µsv	97	15 دقیقه	شماره خودرو:	553-67	1105	5	خیر	7	
...	0:00	شماره دوربین:	15217	
...	5:00	قدرت چشمه (Ci):	20ci	

توضیحات
(علت کم کاری یا توقف کار)

NDT Contractor	Contractor		
Name: Date: Sign:	Name: Date: Sign:	Name: Date: Sign:	Name: Date: Sign:

