

			شرکت فنی و مهندسی جوش آزماي جي فرم درخواست و گزارش کارکرد رادیوگرافی SIRJAN STEEL PROJECT N.D.T Request				File Location							
Contractor:		Jorosh Azmaye Jey		1720		Request NO:		Project NO:		SIRJAN STEEL PROJECT		Page: 1/2		
Sub Contractor:		3625 40002231 قفس صنعت آزماي		Request NO:		Daily NO:		PNPS-61		Date:		02/04/1405		
RT NO.		LINE NO.		JOINT NO:		SIZE:		THK. (mm)		MAT:		W1 W2		
Location		Segment		Film Size		Film Qty		Film Type						
1	76055	HH-3.VS2.3-A4-20°3-ROVW-F2	9	0.75	3	13						14	3	MX125NIF7CM
2	76052	HH-3.VS2.3-B3-16°2.5-ROVW-F2	5	0.5	2.5	9						14	3	MX125NIF7CM
3	76048	HH-3.VS3.3-A3-1-38°6-ROVW-F4	2-1	1	4	5						14	3	MX125NIF7CM
4	76056	HH-3.VS3.3-A3-1-38°6-ROVW-F4	9-1	1	4	5						14	3	MX125NIF7CM
5	76034	HH-3.VS3.3-A3-2-38°6-ROVW-F4	16	1	4	13						14	3	MX125NIF7CM
6	76051	HH-3.VS3.4-A1-32-ROVW-F3	5	1.25	5.6	4						14	3	MX125NIF7CM
7	76047	HH-3.VS4.3-B3-38°6-ROVW-F4	2-1	1.25	5.6	3						14	3	MX125NIF7CM
8	76049	HH-3.VS4.3-B3-38°6-ROVW-F4	2-2	1.25	5.6	4						14	3	MX125NIF7CM
9	76058	HHL-3233-38°6-R3VW-F3	9-1	0.75	3	5						14	3	MX125NIF7CM
10	76063	HHL-3233-38°6-R3VW-F3	12-1	1	4	5						14	3	MX125NIF7CM
11	76035	HHP-3213-65-ROVW-F3	2	1.25	5.6	7						14	3	MX125NIF7CM
12	76036	HHP-3213-65-ROVW-F3	4	2.5	3.05	7						14	3	MX125NIF7CM
13	76032	HHPX-3241-30°5-ROVW-F1	10	0.75	3	5						14	3	MX125NIF7CM
14	76050	HHPX-3242-30°5-ROVW-F2	3-1	0.75	3	4						14	3	MX125NIF7CM
15	76064	HHPX-3242-30°5-ROVW-F2	13-1	0.75	3	4						14	3	MX125NIF7CM
16	76059	HHPX-3243-30°5-ROVW-F3	9-1	0.75	3	5						14	3	MX125NIF7CM
17	76062	HHPX-3243-30°5-ROVW-F3	12-1	0.75	3	5						14	3	MX125NIF7CM
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														
32														
33														
34														
35														
36														
37														
38														
39														
40														
Total			17.25	714CM		جمع فیلم مصرفی:		51	714					
		جمع فیلم خراب شد:		17	مطابق درخواست (به اینج قطر ایرگ فیلم):		17	تعداد سرویس لوپینگ شد:						
		مطابق اینج قطر ریمونت شد:		17.25	مطابق گزارش (به اینج قطر ایرگ فیلم):		17	تعداد سرویس رادیوگرافی شد:						
51		جمع تعداد برگ فیلم:		خیر	آیا منبهم شارژ نقل میگردد:			تعداد درخواست صفر شد است:						
کد خودرو:		نام سرپرست:		رادیومتر:	کالیبر:		تایمر:	نام خانوادگی پرورگار:						
2015		مهدي احمدی		1126	120µsv		526	0	داود احمدی					
97-553-67		شماره خودرو:		40 دقیقه	140µsv		525	0	امید پراهمانی					
1794		شماره دوربین:		0:00				...	...					
20ci		ظرت چشمه (ci)		5:00				...	...					
توضیحات (لطفاً کیم کاری یا توقف کار)														
NDT Contractor				Contractor										
Name:		Name:		Name:		Name:								
Date:		Date:		Date:		Date:								
Sign:		Sign:		Sign:		Sign:								